

Fecha: **15-02-24** Partición:
 Orden: **JONIER AGUDELO** No. Orden:
 Código: **MF-4815** Fecha Inicio: Hora Inicio Labor: Fecha Fin:

GRUPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO

CÓDIGO DE BARRAS	RUELAS	PRUEBAS DE ALARMA						RENTAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS	RUELAS	OBSERVACIONES
		Desconectar		Pila		"Fuga a B"							
		SI	NO	SI	NO	SI	NO						
2690665951	51	51	51	51	ES	51	51	51	51	51	51		
1. TIPO ACC													
2. TIPO DE BARRA													
3. TIPO DE ROLLO													
4. SISTEMA DE REFRIGERACION													

LIMPIEZA GENERAL

	DESCRIPCION	Resultado
1	Verificar estado de la pila	51
2	Verificar estado de los filtros	51
3	Verificar estado de las conexiones eléctricas del equipo	51
4	Verificar estado de las conexiones mecánicas del equipo	51
5	Verificar estado de la conexión a tierra	51

Laboratorio de Diagnóstico Identificación:
 Fecha:

CANT	DESCRIPCION	CANT
7	Kit - M TAMIZES	7
7	Kit - TAMIZ OXIGENO	7

	DESCRIPCION	Resultado
1	Verificar estado de las conexiones de tierra (LL-LE-ES)	51
2	Verificar estado de las conexiones de tierra (LL-LE-ES) tipo LED amarillo y (LL-LE-ES)	51
3	Verificar estado de las conexiones de tierra	51
4	Verificar estado de las conexiones de tierra	51
5	Verificar estado de las conexiones de tierra	51

CÓDIGO DE BARRAS	RUELAS	PRUEBAS DE ALARMA						RENTAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS	RUELAS	OBSERVACIONES
		Desconectar		Pila		"Fuga a B"							
		SI	NO	SI	NO	SI	NO						
2690763956	51	51	51	51	ES	51	51	51	51	51	51		
1. TIPO ACC													
2. TIPO DE BARRA													
3. TIPO DE ROLLO													
4. SISTEMA DE REFRIGERACION													

FIRMA MANTENIMIENTO: