

Fecha: **12-01-24** Javier AROJO

Código: **AN-1595B**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLATA		PLATA EN EL EQUIPO	PLATA EN EL MANTENIMIENTO
ACOPLE PLASTICO TABLERO A TUBO 7 HUMIFICADOR		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO

PLATA EN EL EQUIPO	PLATA EN EL MANTENIMIENTO	PLATA EN EL EQUIPO	PLATA EN EL MANTENIMIENTO	PLATA EN EL EQUIPO	PLATA EN EL MANTENIMIENTO	PLATA EN EL EQUIPO	PLATA EN EL MANTENIMIENTO	PLATA EN EL EQUIPO	PLATA EN EL MANTENIMIENTO
2378365	94851	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI

2. VALVULAS: **FUJA EN VALVULAS DE SILOS**

PLATA EN EL EQUIPO	PLATA EN EL MANTENIMIENTO
	SI
	SI
	SI
	SI
	SI

PLATA EN EL EQUIPO	PLATA EN EL MANTENIMIENTO	CANT
Kit M-TAMIZES	1	JUNTA HERMETICA BRILLOS 2
Kit TANQUE OXIGENO	1	

PLATA EN EL EQUIPO	PLATA EN EL MANTENIMIENTO
	SI
	SI
	SI
	SI
	SI

PLATA EN EL EQUIPO	PLATA EN EL MANTENIMIENTO	PLATA EN EL EQUIPO	PLATA EN EL MANTENIMIENTO	PLATA EN EL EQUIPO	PLATA EN EL MANTENIMIENTO	PLATA EN EL EQUIPO	PLATA EN EL MANTENIMIENTO	PLATA EN EL EQUIPO	PLATA EN EL MANTENIMIENTO
2378564	954	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI