



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
GADMAN/PS/08
Forma Actualizada: 11/03/08
Página 1 de 2

Fecha Emisión: 15/01/12A No. Orden: **Jonier Agudelo**

Código de Área: NN-9945B

| EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA | | SI | NO | FECHA DE INICIO ABLANQUEO | FECHA FIN ABLANQUEO | ESTADO CAMBIO |
|--------------------------------------|-----------------------------------|----|----|---------------------------|---------------------|---------------|
| FALLA | CASO | | | | | |
| | ACOPLE ROSCA A TUBO HUMIFICADOR 1 | | | | | No |
| | | | | | | No |
| | | | | | | No |
| | | | | | | No |
| | | | | | | No |
| | | | | | | No |
| | | | | | | No |

| En Mantenimiento | INDICADOR | PRUEBA DE ABLANQUEO | | | | | | | | | | OBSERVACIONES |
|-----------------------------|-----------|---------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| SI | 65420 | SI | SI | SI | ES | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| 1. DECLARADO | | | | | | | | | | | | |
| 2. RUIDO EXTRAÑO | | | | | | | | | | | | |
| 3. DAÑOS IDENTIFICADOS | | | | | | | | | | | | |
| 4. ESTADO DE LAS CONEXIONES | | | | | | | | | | | | |

| No. | Punto | Resultado | CANT |
|-----|----------------|-----------|------|
| 1 | Prueba de Fuga | SI | |
| 2 | Prueba de Fuga | SI | |
| 3 | Prueba de Fuga | SI | |
| 4 | Prueba de Fuga | SI | |
| 5 | Prueba de Fuga | SI | |

| No. | Punto | Resultado | CANT |
|-----|----------------|-----------|------|
| 1 | Prueba de Fuga | SI | |
| 2 | Prueba de Fuga | SI | |
| 3 | Prueba de Fuga | SI | |
| 4 | Prueba de Fuga | SI | |
| 5 | Prueba de Fuga | SI | |

| No. | Punto | Resultado | CANT |
|-----|----------------|-----------|------|
| 1 | Prueba de Fuga | SI | |
| 2 | Prueba de Fuga | SI | |
| 3 | Prueba de Fuga | SI | |
| 4 | Prueba de Fuga | SI | |
| 5 | Prueba de Fuga | SI | |

1572264934 SI SI SI ES SI SI SI SI SI SI