

Programación de la Visita			
Visita	OXP-VT-502365 (2024-07-24)	Consecutivo / Empresa	502365
Empresa que Presta el Servicio	OXIPRO SAS	Estado	Pendiente
Tipo de Tel. Solicitante	[ Pendiente ]	Creado Por Usuario	JSANDOVAL
Solicitante	JUAN RUBIANO (CC 1094924437)	Creado	2024-07-24 00:04
Modificado	2024-07-24 06:54	Última Modificación	RMORENO
Longitud		Latitud	
Recaudo Reportado por Conductor (\$)	0	Teléfono Solicitante	3127561621
Recaudo Auditado (\$)	0	Coordenadas Aprobadas?	no
Toma de Datos GPS	[ Pendiente ]	Corrección de Dirección	
Coordenadas Verificadas en Mapa?	no	NO. Visita Manual	
Documento fisico		Requiere Auditoriar Documento ?	no
Documento auditado	no	Usuario Auditor Documento Grupo	EJE CAFETERO
Paciente	MARIA RODAS (CC: 29325988)	Url Docuemtnos OCR	
Usuario que firmo		Tipo Firma	
Fecha de Visita	2024-07-24	Tiempo Default	0
Tiempo OS		Tiempo de municipio	0
Autorizada Fallida	no	Documento Revisado	no
Tiene Novedad Auditoria	no	Planilla	EJE CAFETERO: Eje - Domi - Quindio Norte 02 (2024/07/25) - AM
Sub Estado Visita		Motivo Fallida	[ Pendiente ]
Comentario Fallida		Contrato de Comodato	
Prioridad	Normal	Evidencia Fallida	
H. de Atención - Desde	08:00	H. de Atención - Hasta	17:00
Forma de Creación	Solicitud Paciente	Falla Reportada	Concentrador - Falla - Enchufe Caliente o Quemado
Ubicación del Paciente	ARCADIA MZ 24 CS 1 (ARMENIA) - ARMENIA (ARMENIA), Q	Entidad (Referencia)	NUEVA EPS - EJE CAFETERO
Entidad Principal	NUEVA EPS - EJE CAFETERO	Sucursal	NUEVA EPS - EJE CAFETERO
Fecha Intento Visita	--	Fecha Visita Exitosa	--
Url Firma		Url Pdf	
URL Documento Cobros		Recaudo CM Mes actual	
¿FUIMOS AL DOMICILIO?	[ Pendiente ]		

Observaciones	
Observaciones de Programación	Se comunica Juan Rubiano sobrino del pacviente cel.3127561621 informa concentrador se recalienta y la clavija está muy caliente y tiene olor a quemado, se indica no usar el equipo y se programa servicio tecnico formula 3ltasdx24h CR 1900lbs

Información Complementaria			
Programación	Urgencia	Asignado A Grupo	EJE CAFETERO
Tipo de Visita	A Domicilio	Movimiento de repuestos realizado?	no
tipo_visita: Campo sin label	SERVICIO TECNICO		

#### Órdenes de Servicio

Mostrando 1 - 1 de 1

Asunto	Estado de Orden	Paciente	Direccion	Barrio	Zona	Fecha Planeada	Fecha Real de Entrega	Hora Servicio (HH:MM)	Sucursal	Asignado a	Acción
SERVICIO TECNICO A DOMICILIO - A Domicilio (130655557)	En Trámite	MARIA RODAS (CC: 29325988)	ARCADIA MZ 24 CS 1 (ARMENIA)	URBANIZACION CIUDADELA NUEVA ARMENIA	COMUNA 3	2024-07-24			NUEVA EPS - EJE CAFETERO	EJE CAFETERO	editar