

Programación de la Visita			
Visita	OXP-VT-503508 (2024-07-31)	Consecutivo / Empresa	503508
Empresa que Presta el Servicio	OXIPRO SAS	Estado	Pendiente
Tipo de Tel. Solicitante	[Pendiente]	Creado Por Usuario	KGARZON
Solicitante	CRISTINA ALARCON (CC 25150713)	Creado	2024-07-30 17:39
Modificado	2024-07-30 17:39	Última Modificación	KGARZON
Longitud		Latitud	
Recaudo Reportado por Conductor (\$)	0	Teléfono Solicitante	3104178692
Recaudo Auditado (\$)	0	Coordenadas Aprobadas?	no
Toma de Datos GPS	[Pendiente]	Corrección de Dirección	
Coordenadas Verificadas en Mapa?	no	NO. Visita Manual	
Documento físico		Requiere Auditoriar Documento ?	no
Documento auditado	no	Usuario Auditor Documento Grupo	EJE CAFETERO
Paciente	CRISTINA ALARCON (CC: 25150713)	Url Docuentnos OCR	
Usuario que firmo		Tipo Firma	
Fecha de Visita	2024-07-31	Tiempo Default	0
Tiempo OS		Tiempo de municipio	0
Autorizada Fallida	no	Documento Revisado	no
Tiene Novedad Auditoria	no	Planilla	EJE CAFETERO: EjeC - Sede - 2Quebradas (2024/07/31) - AM
Sub Estado Visita		Motivo Fallida	[Pendiente]
Comentario Fallida		Contrato de Comodato	
Prioridad	Normal	Evidencia Fallida	
H. de Atención - Desde	08:00	H. de Atención - Hasta	17:00
Forma de Creación	Solicitud Paciente	Falla Reportada	Concentrador - Falla - Se Recalienta
Ubicación del Paciente	MZ D CS 12 URBANIZACION GUAYACANES PLAYA RICA (D/D/A)	Entidad (Referencia)	NUEVA EPS - EJE CAFETERO
Entidad Principal	NUEVA EPS - EJE CAFETERO	Sucursal	NUEVA EPS - EJE CAFETERO
Fecha Intento Visita	--	Fecha Visita Exitosa	--
Url Firma		Url Pdf	
URL Documento Cobros		Recaudo CM Mes actual	
¿FUIMOS AL DOMICILIO?	[Pendiente]		

Observaciones	
Observaciones de Programación	SE COMUNICA LA SRA CRISTINA MEJIA ALARCON HIJA) DEL NUMERO TELEFONO 3104178692 - 3146245964 QUIEN INFORMA CONCENTRADOR PRESENTA FALLA SALIO HUMO Y OLOR A QUEMADO COMO SI SE HUBIERA EXPLOTADO PACIENTE UTILIZA OXIGENO (2L1 - 24Horas) SE BRINDA SOPORTE PRIMER NIVEL (NO SE BRINDA SOPORTE) Y LA FALLA PERSISTE, SE PROGRAMA SERVICIO INDICANDO QUE SI EL EQUIPO NO PRESENTA FALLA Y ES POR MANEJO, EL SERVICIO PRESENTA COBRO. SE CONFIRMA EL CILINDRO ESTA EN 700 libras Y SE AUTORIZA EL USO CILINDRO DE RESPALDO, SE INDICA QUE EN CASO PACIENTE SE DESATURE DEBEN LLEVARLO POR URGENCIAS YA QUE PRIMA LA SEGURIDAD DEL PACIENTE. SE SOLICITA QUE CUANDO SE REALICE EL SERVICIO LLAMAR PARA NOTIFICAR EN CUANTAS LIBRAS QUEDA EL CILINDRO. SE CONFIRMA DIRECCION TELEFONO CARTERA Y FECHA DE SERVICIO EL CUAL SE REALIZA EN EL TRANSURSO DEL DIA KGARZON INDICA SI LE PUEDEN COLABORAR CON EL CAMBIO DEL EQUIPO POR UNO AZUL YA QUE LE HAN DADO EL MISMO BEIG QUE SIEMPRE FALLA YA SE LO HAN CAMBIADO 6 VECES Y LA FAMILIAR INDICA QUE REQUIERE QUE LE ENTREGUEN UNO QUE FUNCIONE

Información Complementaria			
Programación	AM	Asignado A Grupo	EJE CAFETERO
Tipo de Visita	A Domicilio	Movimiento de repuestos realizado?	no
tipo_visita: Campo sin label!	SERVICIO TECNICO		

Órdenes de Servicio											
											Mostrando 1 - 2 de 2
Asunto	Estado de Orden	Paciente	Dirección	Barrio	Zona	Fecha Planeada	Fecha Real de Entrega	Hora Servicio (HH:MM)	Sucursal	Asignado a	Acción
SERVICIO TECNICO A DOMICILIO - A Domicilio (130657234)	En Tramite	CRISTINA ALARCON (CC: 25150713)	MZ D CS 12 URBANIZACION GUAYACANES PLAYA RICA (D/DAS)	DOSQUEBRADAS	DOSQUEBRADAS	2024-07-31			NUEVA EPS - EJE CAFETERO	EJE CAFETERO	editar
RECARGA CILINDRO DE RESPALDO - Sin Regulador - A Domicilio (130657235)	En Tramite	CRISTINA ALARCON (CC: 25150713)	MZ D CS 12 URBANIZACION GUAYACANES PLAYA RICA (D/DAS)	DOSQUEBRADAS	DOSQUEBRADAS	2024-07-31			NUEVA EPS - EJE CAFETERO	EJE CAFETERO	editar