

Información de Ordenes de Servicio		Más Información											
[Solo se puede reprogramar órdenes fallidas o incompletas que no hayan sido reprogramadas]													
Datos de Contacto Programación													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Contacto</th> <th>Documento</th> <th>Tipo de Contacto</th> <th>Parentesco</th> <th>Fecha de Contacto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Solicitante Visita</td> <td>MARIA MURILLO</td> <td>CC (Cedula Ciudadana) 24826366</td> <td>EL PACIENTE</td> <td>3127773421 () 321546203 () 3137814075 () 3137251396 () 3206554031 () 3187317289 ()</td> </tr> </tbody> </table>	Contacto	Documento	Tipo de Contacto	Parentesco	Fecha de Contacto	Solicitante Visita	MARIA MURILLO	CC (Cedula Ciudadana) 24826366	EL PACIENTE	3127773421 () 321546203 () 3137814075 () 3137251396 () 3206554031 () 3187317289 ()			
Contacto	Documento	Tipo de Contacto	Parentesco	Fecha de Contacto									
Solicitante Visita	MARIA MURILLO	CC (Cedula Ciudadana) 24826366	EL PACIENTE	3127773421 () 321546203 () 3137814075 () 3137251396 () 3206554031 () 3187317289 ()									
Datos de la Solicitud													
Asunto	RECARGA CILINDRO DE RESPALDO - Sin Regulador - A Domicilio (130632166)	Número de Orden	130635168										
Fecha Planeada	2024-05-03	Fecha Real de Entrega	—										
Fecha Devolución Equipos	—	Paciente	MARIA CELMIRA MURILLO (CC: 24826366)										
¿Se Cobra Flete?	no	Estado de Orden	En Trámite										
Solicitad	RECARGA CILINDRO DE RESPALDO - Sin Regulador	Tipo de Entrega	A Domicilio										
Otros Equipos Entregados	Ninguno	Programación	AM										
Código de Verificación	1188	Autorización / Servicio	unidades										
Planta de Trabajo	EJE CAFETERO Eje - Domo Risararé Occ 05 (V) (20240503) - AM	Cilindros Recarga	—										
Entidad	NEUVA EPS - EJE CAFETERO	Secursal	NEUVA EPS - EJE CAFETERO										
Última Modificación Por Usuario	CAIGUIDELO	Fecha Real de Devolución	—										
Fecha de Corrección	—	Orden Anterior (Reprogramación)	—										
Orden Nueva (Reprogramación)	—	Empresa que Presta el Servicio	OXPRO SAS										
Orden Auditada?	no	Falla Reportada	A Ninguna Falla Reportada										
Estado Equipos Final	—	Programado Para	—										
SustEntidadOS	—	Creado Por Usuario	CEETANCUR										
Asignado A Grupo	EJE CAFETERO	Creado	2024-04-27 09:07										
Modificado	2024-05-03 07:06	Línea / más	—										
Horas OS	—	Consecutivo / Empresa	528122										
Contrato de Comodato	—	Vista	OX-VT-488457 (2024-05-03)										
Forma de Creación	Solicitud Paciente	Prioridad	Normal										
H. de Atención - Desde	08:00	H. de Atención - Hasta	17:00										
Familia OS	—	Línea de Servicio	—										
Ubicación del Paciente													
Telefonos	RESIDENSIAS MANZALES - ECOTURISTICO CERRO DEL ORO	Dirección	Calle 491 32 A 03 BBAJO PERSIA (MLES)										
Barrio	—	Zona	ECOTURISTICO CERRO DEL ORO										
Ciudad	MANZALES	Departamento	CALDAS										
País	Colombia	Longitud	—										
Latitud	—	Coordenadas Aprobadas?	no										
Toma de Datos GPS	—	Corrección de Dirección	—										
Ubicación del Paciente	Calle 491 32 A 03 BBAJO PERSIA (MLES) - MANZALES (MAN)												
Equipos Asociados													
Equipos a Entregar	CILINDRO DE RESPALDO: 1 unidad	Equipos a Recoger	CILINDRO DE RESPALDO										
Custom Information													
HiSoporteOS	—	NoContratoAsociado	—										
OSReprogramada	0	NoContrato	0										
NO Pague	—	NO Intra Pague	—										
PeriodoLectura	—	IANSegunLectura	0.00										
AdherenciaTratamiento	0.00	ClasificaciónAdherencia	—										
ClasificaciónIHSegunLectura	—												
Tiempos de Entrega													
Hora Servicio (HH:MM)	—	ObsEPS	—										
Estadística	—	Notificación EPS	—										
Control de Activos													
Códigos Digitados	—	Validación Código de Verificación	no										
Estado Verif	—	Observaciones de la Entrega	—										
Orden Enviada (Avanzada)	no	—	—										
Error - Ubicación	—	Error - No Movimiento	—										
Error - Equipo no Existe	—	Orden Corregida?	no										
Causa de Falla	—	Equipo Revisado	—										
Concentración O ₂	0	Presión O ₂	0										
Estado de Alarma	—	Filtro de Aire	—										
Observaciones Revisión													
Auditoría de OS													
Revisor Grupo	EJE CAFETERO	Corregido Revisor	no										
Auditor Grupo	EJE CAFETERO	Corregido Auditoría	no										
Estado Auditoría	Pendiente	Demora en Diligenciamiento (minutos)	0										
Validación Demora	—	Fecha Auditoría	—										
Quien Recibió													
Quien Recibió	—	Teléfono de Quien Recibió el Servicio	—										
Tipo de Tel. Quien Recibe	—												
Observaciones													
Observaciones de Programación (BPRESAS)	—	Observaciones de Programación (NO BPRESAS)	—										
Observaciones del Servicio (CRM Min)	—	Observación de Anulación	—										
Observaciones Auditoría	—	Motivo Anulación	—										
[Solo se puede reprogramar órdenes fallidas o incompletas que no hayan sido reprogramadas]													
Equipos Entregados													
Mostrando 1 - 1 de 1													
Activo ▼	Subtipo	Código de Barras	Fecha Último Movimiento	Ubicación	Acción								
CILINDRO RESPALDO (M3) (S/N: D688176)	CILINDRO RESPALDO (M3)	D688176	2024-05-03 11:35:14	MARIA CELMIRA MURILLO (CC: 24826366)	editar								
Equipos Recogidos													
Desechables Entregados													
Recibos de Caja													

- Acciones**
- Imprimir Contrato
 - Asignar Equipos
 - Analizar Orden de Servicio
 - Cancelar Orden
 - Recalcular EPS y Empresa
 - Dar por Fallida
 - Adicionar Orden a Vista
 - Adicionar Recorrido a Vista
 - Orden Auditada
 - ASIGNAR ESTADO: Fallida - Por Reportar
 - ASIGNAR ESTADO: Fallida - No Reportar
 - ASIGNAR ESTADO: Incompleta - No Reportar
 - ASIGNAR ESTADO: Incompleta - Por Reportar
 - Recorridos de Servicios No realiza
 - Recorridos de Servicios con Software
 - Reservar Ticket de Desarrollo

Notificaciones

AGP

TAG CLOUD

Manejar

MARIA MURILLO	CC (Cedula Ciudadanía) 24026366	EL PACIENTE	3137251306 () 3206534031 () 3167317299 ()
Datos de la Solicitud			
Asunto	RECARGA CILINDRO DE RESPALDO - Sin Regulador - A Domicilio (130635168)	Número de Orden	130635168
Fecha Planeada	2024-05-03	Fecha Real de Entrega	--
Fecha Devolución Equipos	--	Paciente	MARIA CELMIRA MURILLO (CC: 24826366)
¿Se Cobra Flete?	no	Estado de Orden	En Trámite
Solicitud	RECARGA CILINDRO DE RESPALDO - Sin Regulador	Tipo de Entrega	A Domicilio
Otros Equipos Entregados	Ninguno	Programación	AM
Código de Verificación	1188	Autorización / Servicio	
Planilla de Trabajo	EJE CAFETERO: Eje - Domi Risaralda Occ 06 (V) (2024/05/03) - AM	Cilindros Recarga	undades
Entidad	NUEVA EPS - EJE CAFETERO	Sucursal	NUEVA EPS - EJE CAFETERO
Última Modificación Por Usuario	CAGUDELO	Fecha Real de Devolución	--
Fecha de Corrección	--	Orden Anterior (Reprogramación)	
Orden Nueva (Reprogramación)		Empresa que Presta el Servicio	OXPRO SAS
Orden Auditada?	no	FallaReportada	A Ninguna Falla Reportada
Estado Equipos Final		Programado Para	
SubEstadoOS		Creado Por Usuario	CBETANCUR
Asignado A Grupo	EJE CAFETERO	Creado	2024-04-27 09:07
Modificado	2024-05-03 07:06	Litros / min	
Horas O2		Consecutivo / Empresa	520122
Contrato de Comodato		Visita	OXP-VT-488457 (2024-05-03)

Acciones:

- [Dar por Fallida](#)
- [Adicionar Orden a Visita](#)
- [Adicionar Recopida a Visita](#)
- [Orden Auditada](#)
- [ASIGNAR ESTADO: Fallida - Por Reprogramar](#)
- [ASIGNAR ESTADO: Fallida - No Reprogramar](#)
- [ASIGNAR ESTADO: Incompleta - No Reprogramar](#)
- [ASIGNAR ESTADO: Incompleta - Por Reprogramar](#)
- [Reportar Novedad de Servicios No realizados](#)
- [Reportar Novedad con Software](#)
- [Registrar Ticket de Desarrollo](#)

Novedades Agregar

TAG CLOUD

Marcarlo

Observaciones

Observaciones de Programación (IMPRESAS)	Observaciones de Programación (NO IMPRESAS)
Observaciones del Servicio (CRM Móvil)	Observación de Anulación
Observaciones Auditoría	Motivo Anulación

[Sólo se puede reprogramar órdenes fallidas o incompletas que no hayan sido reprogramadas]

Editar

Equipos Entregados Mostrando 1 - 1 de 1

Activo	Subtipo	Código de Barras	Fecha Último Movimiento	Ubicación	Acción
CLINDRO RESPALDO 6M3 (S/N: D688176)	CILINDRO RESPALDO 6M3	D688176	2024-05-03 11:35:14	MARIA CELMIRA MURILLO (CC: 24826366)	editar

Equipos Recogidos

Desechables Entregados

Recibos de Caja

MODULO MOVIL - SERVICIOS PENDIENTES Agregar Novedad

TOTAL DE EFECTIVO A ENTREGAR: \$ 0

- OXP :: MARIA CELMIRA MURILLO (CC: 24826366)
 [ECOTURISTICO CERRO DEL ORO / RESIDENCIAS MANIZALES]
 Calle 49 I 32 A 03 B/BAJO PERSIA (MILES)

RECARGA CILINDRO DE RESPALDO - Sin Regulador - A Domicilio (130635168)

RECARGA CILINDRO DE RESPALDO - Sin Regulador - A Domicilio (130635168)

Tr

Horario

Desde: 08:00

Hasta: 17:00

OP's Pendientes: 0
- OXP :: GLADYS YEPES (CC: 30281103)
 [ECOTURISTICO CERRO DEL ORO / RESIDENCIAS MANIZALES]
 Calle 50 29 22 SECTOR DE JABONERIAS HADA DIAGONAL AL COLEGIO NUEVO GIMNASIO (MILES)

- 05:04:58
- OXP :: JOAQUIN ISAZA (CC: 1210137)
 [ECOTURISTICO CERRO DEL ORO / RESIDENCIAS MANIZALES]
 Carrera 42 B 67 A 03 B/MARAVAR PARTE BAJA (MILES)

- 05:04:58
- OXP :: SAMUEL MARTINEZ (RC: 1088048801)
 [DOSQUEBRADAS / DOSQUEBRADAS]

- 05:04:58

Equipo	Validar	Tipo	Clase	Cantidad	Precio	
Total					\$ 0	CALCULAR

Órdenes de Servicio

...	130035100	RECARGA CILINDRO DE RESPALDO - Sin Regulador	En Tramite	Ir
Observaciones:				
Fallida? <input type="checkbox"/> [Selecciona] v <input style="width: 100px;" type="text"/>				
X	130035100	RECARGA CILINDRO DE RESPALDO - Sin Regulador	Fallida	Ir
Observaciones:				
Fallida? <input type="checkbox"/> [Selecciona] v <input style="width: 100px;" type="text"/>				
+ Desechables + Cambio Concentrador Cilindro Especial				

ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO POR EL PACIENTE

Observacion

Orden de Servicio	130635168	Tipo de Orden	RECARGA CILINDRO DE RESPALDO - Sin Regulador
Estado Actual	En Trámite	Estado al Procesar	Incompleta
Paciente	MARIA CELMIRA MURILLO (CC: 24820300)	Estado (Paciente)	Activo
Dirección	Calle 49 I 32 A 03 B/BAJO PERSIA (MILES)	Teléfono	
Obs.	nomove ○ CILINDRO DE RESPALDO debe ser movido.		
Errores entregas			

Observaciones Generales del Servicio

Hora del Servicio (24HH:MM): 11:32

Observaciones:
SE HACE RECARGA DE CILINDRO CON 2000PSI EN BUENAS CONDICIONES REVISADO.

Entregas

Tipo	CILINDRO DE RESPALDO	Entregar?	SI
Equipo	<input type="text" value="1"/> ? ...		
Observaciones	SE HACE RECARGA DE CILINDRO CON 2000PSI EN BUENAS CONDICIONES REVISADO.		

« REGRESAR

GUARDAR

CONTINUAR...

Recogidas

Equipo	Serial Registrado	Digite el serial del equipo
CILINDRO DE RESPALDO	<input type="text" value="XXXX185"/>	<input type="text" value="D710185"/> ? ✓
Presión: <input type="text" value="0"/> lb		Observaciones: SE HACE RECARGA DE CILINDRO CON 2000PSI EN BUENAS CONDICIONES REVISADO.
presenta falla? NO		

AGREGAR EQUIPO ADICIONAL



Documentos Entregados

Esta Orden Requiere los Sigüientes Documentos: Orden de Servicio

« REGRESAR

GUARDAR

CONTINUAR...