

Fecha: **JUN 28 09 UDELO** No. Orden: **09 UDELO**

Remisión # **NN- 8173** Fecha In: **2-10-24** Hora In: **9:30** Fecha Fin: **2-10-24**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLACA	SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
<b>DT FILTRO LATERAL</b>		<b>X</b>		<b>2</b>

**LIMPIEZA GENERAL**

DESCONEXION	PILA	FUSIBLE	CÓDIGO DE BARRAS	PRUEBAS DE ALARMA	REVISOR
<b>31088</b>	<b>6.46.7</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>ES SI SI SI SI SI SI</b>

**PUREZA 6.7**

PRUEBAS DE ALARMA	REVISOR
Prueba de alarma	<b>SI</b>
Prueba de alarma	<b>SI</b>
Prueba de alarma	<b>SI</b>
Prueba de alarma	<b>SI</b>
Prueba de alarma	<b>SI</b>

**FILTRO DE AIRE INTERNO 7 TAMIZES**

DESCONEXION	PILA	FUSIBLE	CÓDIGO DE BARRAS	PRUEBAS DE ALARMA	REVISOR
<b>31092</b>	<b>6.49.62</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>ES SI SI SI SI SI SI</b>

DESCONEXION	PILA	FUSIBLE	CÓDIGO DE BARRAS	PRUEBAS DE ALARMA	REVISOR
<b>31092</b>	<b>6.49.62</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>ES SI SI SI SI SI SI</b>