



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO GAD-MAN-FR-009
Versión: 2 Fecha Actualización: 17/10/2019
Página 1 de 2

Fecha Remisión: Remisión #: Auxiliar Mantenimiento: No. Orden:

Identificación del Equipo: Código Equipo: 2020080000309A Fecha Inicio: 09/09/24 Hora Inicio Labor: 15:50 Fecha Fin:

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO FECHA FIN AISLAMIENTO

Table with columns: FALLA, DAÑO, CLARIFICADOR, DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, ID. REPORTE, SI, NO

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE: Limpieza general

Observaciones: Amarilla. 1. CICLADO: 04. 2. RUIDO EXTRAÑO: SI. 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas. 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno. 5. DAÑOS IDENTIFICADOS: Baja pureza presión del compresor optima. 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Buena. 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena. Con Sobrecalentamiento.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Rows include: Estado Pila 5.5. V, Prueba de Fugas, Conexión eléctrica, Conexión electrónica, Prueba de alarma.

Descripción del diagnóstico identificado:

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCIÓN, CANT, CODIGO, DESCRIPCIÓN, CANT. Row: Tamices Pila.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Rows include: Flujo = 0 (Clarificador), Flujo Maximo, Desconexión eléctrica, Desconexión tarjeta de flujo, Activación de válvula de aire.

Observaciones: FIRMAS MANTENIMIENTO

En Mantenimiento: HORÓMETRO: 17332, PRESIÓN: 6.4, OXIGENO: 86.4, FLUJÓMETRO: SI, PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión: SI, Pila: NO, Flujo a 0: ES, REJILLAS: SI, FILTROS: SI, BASE: SI, CÓDIGO DE BARRAS: SI, MANEJA: SI, RUEDAS: SI.